



				DIME DI CONTROLLO	CONTROLLI DIVERSI
REVISIONE N°	DESCRIZIONE REVISIONE DISEGNO	DATA	FIRMA	PUNTI CRITICI DEL PRODOTTO BAVE ALLE ESTREMITA' DEL CAVALLOTTO (CAUSA FUORI-PASSO)	
1	CORRETTO QUOTE INTERASSE PUNTE E LARGHEZZA SCANTONATURA	22/01/2002			
FEMM Packaging accessories producers Via don P. Borghi,1 - CAVRIAGO RE (Italy)		CODICE ARTICOLO 058.032.T0S	DESCRIZIONE CAVALLOTTO MM.58		
		CODICE MATERIA PRIMA BSE.032.L27.T57	MATERIALE BANDA STAGNATA MM.0.32-E2.8/2.8-T57		
DISEGNATO DA: ZANETTI M.	TOLL. GEN.	CODICE STAMPO-ATTREZZ. 058	LAVORAZIONI/TRATTAMENTI		
	APPROVATO TEC.	FIRMA RAQ.	FORMATO A4	N. DISEGNO	
DATA ESECUZIONE 09/11/1994	REVISIONE N. 1	DEL 22/01/2002	SCALA 1=1	FOGLIO 1/1	NOME FILE 058.032.T0S(rev1)